



DECORAZIONI PITTORICHE - FACCIATA n. 166 - via Roma




- Sul basamento sono presenti tracce di bugnato dipinto a fasce continue di colore arancio e giunti bruni con effetto di rilievo a chiaro-scuro

DECORAZIONI PITTORICHE - FACCIATA n. 169 - via Roma




- Cornici dipinte con buon effetto di rilievo a chiaroscuro.
- Le cornici delle finestre al piano terra e all'ultimo piano si collegano con una modanatura dipinta che incornicia tutta la facciata



- L'edificio presenta un ricco apparato decorativo pittorico che interessava le intere facciate, sebbene oggi sia leggibile chiaramente solo sul fronte verso il parco; esso consiste in un basamento a bugnato, alti fascioni modanati come marca davanzali che si collegano con le cornici a concetti delle finestre, decorate con fregi sopra l'architrave e nel pannello sottodavanzale. Si notano, inoltre, fregi marcapigoli con motivi vegetali e un ricco fregio con conchiglia nel nicchione in facciata .

DECORAZIONI PITTORICHE - FACCIATA n. 65 - Via Bessone



- Si nota una finta finestra dipinta all'ultimo piano e un portale dipinto a cornice con fregio sopra l'architrave (tracce)